*Entradas a la Espera**

Entrada Directa

1. Volamos directo a la radio-ayuda o FIX.
2. Una vez estemos sobre el FIX, viramos al mismo sentido y rumbo del alejamiento.
3. Ya estando en alejamiento, al estar lateral el FIX, corre tiempo[1] y esperamos 1 minuto.
4. Cuando pase el minuto, viramos a acercamiento a buscar el radial de entrada.
5. Listo. Ya solo hay que mantenerse en la espera

Entrada en Paralelo



1. Volamos directo a la radio-ayuda o FIX.
2. Una vez estemos sobre el FIX, viramos al mismo rumbo del alejamiento.
3. Una vez planos a nivel, corre tiempo y esperamos 1 min.
4. Cuando pase el minuto, viramos por dentro de la espera[2] a hacer *homing* o a hacer *tracking*[3] al radial de acercamiento.
5. Listo. Ya solo hay que mantenerse en la espera

Entrada en Gota

1. Volamos directo a la radio-ayuda o FIX.
2. Una vez estemos sobre el FIX, viramos a rumbo que difiere 30° del alejamiento[4].
3. Una vez planos a nivel, corre tiempo y esperamos 1 min.
4. Cuando pase el minuto, viramos a acercamiento a buscar el radial de entrada.
5. Listo. Ya solo hay que mantenerse en la espera

OBSERVACIONES:

** Este procedimiento también se conoce como 'acomodamiento a la espera' o 'incorporaciones a la espera'*

1. Para iniciar el conteo de 1 minuto se deben cumplir dos condiciones: que cambie de FROM a TO y que los planos estén a nivel.

2. El viraje será por el lado opuesto de la espera. Por ejemplo, si la espera es derecha, este viraje será por la izquierda.

3. Las dos opciones son válidas. Si va a hacer tracking*, considere que debe tener un ángulo de interceptación mínimo de 40°.*

4. Para calcular el rumbo tenga en cuenta:

4.1 Si la espera es derecha, al alejamiento RESTE 30°.

4.2 Si la espera es izquierda, al alejamiento SUME 30°

Juan Nicolás Táutiva © 2020
www.nicolastautiva.com
Use solo para entrenamiento.